Kod produktu	średnica zewnętrzna A (mm)	Wysokość B (mm)	Długość śruby E1 (mm)	średnica M1	Długość śruby E2 (mm)	średnica M2
OKSA.1008.M408.M408	10	8	8	4	8	4
OKSA.1010.M408.M408	10	10	8	4	8	4
OKSA.1015.M408.M408	10	15	8	4	8	4
OKSA.1020.M408.M408	10	20	8	4	8	4
OKSA.1505.M410.M410	15	5	10	4	10	4
OKSA.1508.M410.M410	15	8	10	4	10	4
OKSA.1510.M410.M410	15	10	10	4	10	4
OKSA.1515.M410.M410	15	15	10	4	10	4
OKSA.1520.M410.M410	15	20	10	4	10	4
OKSA.1530.M410.M410	15	30	10	4	10	4
OKSA.1610.M410.M410	16	10	10	4	10	4
OKSA.18055.M615.M615	18	5,5	15	6	15	6
OKSA.18085.M615.M615	18	8,5	15	6	15	6
OKSA.2005.M615.M615	20	5	15	6	15	6
OKSA.2008.M615.M615	20	8	15	6	15	6
OKSA.2010.M615.M615	20	10	15	6	15	6
OKSA.20135.M615.M615	20	13,5	15	6	15	6
OKSA.2015.M615.M615	20	15	15	6	15	6
OKSA.2020.M615.M615	20	20	15	6	15	6
OKSA.2025.M615.M615	20	25	15	6	15	6
OKSA.2030.M615.M615	20	30	15	6	15	6
OKSA.2510.M618.M618	25	10	18	6	18	6
OKSA.2515.M618.M618	25	15	18	6	18	6
OKSA.2519.M618.M618	25	19	18	6	18	6
OKSA.2520.M618.M618	25	20	18	6	18	6
OKSA.2522.M618.M618	25	22	18	6	18	6
OKSA.2525.M618.M618	25	25	18	6	18	6
OKSA.2530.M618.M618	25	30	18	6	18	6
OKSA.2540.M618.M618	25	40	18	6	18	6
OKSA.3012.M820.M820	30	12	20	8	20	8
OKSA.3015.M820.M820	30	15	20	8	20	8
OKSA.3020.M818.M820	30	20	18	8	20	8
OKSA.3020.M820.M820	30	20	20	8	20	8
OKSA.3025.M820.M820	30	25	20	8	20	8
OKSA.3030.M820.M820	30	30	20	8	20	8
OKSA.3040.M820.M820	30	40	20	8	20	8
OKSA.4015.M823.M823	40	15	23	8	23	8
OKSA.4018.M823.M823	40	18	23	8	23	8
OKSA.4020.M823.M823	40	20	23	8	23	8
OKSA.4025.M823.M823	40	25	23	8	23	8
OKSA.4030.M823.M823	40	30	23	8	23	8
OKSA.4035.M823.M823	40	35	23	8	23	8
OKSA.4040.M823.M823	40	40	23	8	23	8
OKSA.5015.M1027.M1027	50	15	27	10	27	10
OKSA.5020.M1027.M1027	50	20	27	10	27	10
OKSA.5025.M1027.M1027	50	25	27	10	27	10
OKSA.5030.M1027.M1027	50	30	27	10	27	10
OKSA.5035.M1027.M1027	50	35	27	10	27	10
OKSA.5040.M1027.M1027	50	40	27	10	27	10
OKSA.5045.M1027.M1027	50	45	27	10	27	10
OKSA.5050.M1027.M1027	50	50	27	10	27	10
OKSA.5060.M1027.M1027	50	60	27	10	27	10
OKSA.6020.M1237.M1237	60	20	37	12	37	12
OKSA.6030.M1237.M1237	60	30	37	12	37	12
OKSA.60315.M1237.M1237	60	31,5	37	12	37	12
OKSA.6035.M1237.M1237	60	35	37	12	37	12
OKSA.6040.M1237.M1237	60	40	37	12	37	12
OKSA.6050.M1237.M1237	60	50	37	12	37	12
OKSA.6060.M1237.M1237	60	60	37	12	37	12
OKSA.7030.M1237.M1237	70	30	37	12	37	12
OKSA.7035.M1237.M1237	70	35	37	12	37	12
OKSA.7040.M1237.M1237	70	40	37	12	37	12
OKSA.7045.M1237.M1237	70	45	37	12	37	12
OKSA.7050.M1237.M1237	70	50	37	12	37	12
OKSA.7060.M1237.M1237	70	60	37	12	37	12
OKSA.7525.M1237.M1237	75	25	37	12	37	12
OKSA.7530.M1237.M1237	75	30	37	12	37	12
OKSA.7540.M1237.M1237	75	40	37	12	37	12
OKSA.7545.M1237.M1237	75	45	37	12	37	12
OKSA.7550.M1237.M1237	75	50	37	12	37	12
OKSA.7555.M1237.M1237	75	55	37	12	37	12
OKSA.7560.M1237.M1237	75	60	37	12	37	12
OKSA.8055.M1237.M1237	80	55	37	12	37	12
OKSA.10030.M1642.M1642	100	30	42	16	42	16
OKSA.10040.M1642.M1642	100	40	42	16	42	16
OKSA.10050.M1642.M1642	100	50	42	16	42	16
OKSA.10055.M1642.M1642	100	55	42	16	42	16
OKSA.10060.M1642.M1642	100	60	42	16	42	16
OKSA.10075.M1642.M1642	100	75	42	16	42	16
OKSA.12060.M1642.M1642	120	60	42	16	42	16
OKSA.15050.M1642.M1642	150	50	42	16	42	16